



Capteur de température Pt100 pour appareils de mesure de la stabilité

6.1111.010

Capteur de température Pt1000 (longueur 17,5 cm) avec câble fixe et fiche mini-DIN. Ce capteur de température sans verre est adapté à une utilisation avec le 711 Liquino et les appareils de mesure de la stabilité (743 Rancimat, 763 PVC Thermomat, 892 Professional Rancimat ou 895 Professional PVC Thermomat).

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2042.040	Clamp for temperature sensor Holding clamp for Pt100 temperature sensor for stability measuring instruments

